

INFORMACJA

SZGK w Kamieńsku uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Kamieńsk korzystających z ujęcia wody w Kamieńsku, że w wyniku wyładowań atmosferycznych zostały uszkodzone niektóre elementy sterowania hydrofornią. Spowodowało to konieczność przełączenia pracy ujęcia w tryb awaryjny, w wyniku czego możliwości podawania wody znacznie się zmniejszyły.

Wpływ na występujące niedobory wody miały również wysokie temperatury zwiększające zapotrzebowanie na wodę. Po dostarczeniu przez serwisanta zamówione elementy zostały niezwłocznie zamontowane.

Sytuacja z dostarczaniem wody dla odbiorców wróciła do normy.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy. Jednocześnie apelujemy o rozsądne korzystanie z wody i ograniczenie podlewania szczególnie w godzinach wieczornych.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ryszard Kurman
SEKRETARZ GMINY

p.o. DYREKTOR
Karol Trajdos